

PROWILD S

RANGEFINDER USER MANUAL



HUNT WITH GREATER ACCURACY



VISIT US us.tectectec.com

CONTACT US us@tectectec.com

LIKE US facebook.com/tectectecusa

FOLLOW US instagram.com/tectectecusa

**JUST OKAY IS NOT ACCEPTABLE.
We want you to be happy!**



Call us at **(833) 383-2669**

Monday to Friday (8 AM to 2 PM - ET)

Contact us at **us@tectectec.com**

REGISTER YOUR WARRANTY NOW

It's FREE!

It takes just 30 seconds to register and extend your warranty*

us.tectectec.com/warranty

THANK YOU

Congratulations and thank you for choosing the TecTecTec!® Prowild S laser rangefinder. If you have any problems with our product, please contact us at ***us@tectectec.com***. You will need your order ID number.

You can write it here to remember it for future use.

My ID number _____

*All quality-related issues are eligible for reimbursed return and replacement. Customers must have purchased the item from an online retailer or be in possession of proof of purchase in order to initiate an exchange.


1. Introduction

The TecTecTec!® PROWILD S is a laser rangefinder that calculates you the distance (540Y) and the angle by measuring the time it takes for the laser pulse to reflect off the target and back. The laser rangefinder's performance can be affected by the weather conditions as well as the size, shape, surface finish, and the color of the target.

The PROWILD S can widely be used for various sports such as golfing and hunting. It can also be used for measuring architectural and other outdoor surveys.

Please read the following instructions carefully to increase longevity of the product and avoid problems. Again, we thank you for choosing TecTecTec! and hope you will enjoy your PROWILD S.

- Accurate within +/- 1 yard or meter
- Ergonomic design
- Fast and easy to use
- Automatic shut-off after 30 seconds
- Water and dust resistant
- Invisible laser
- Transmits laser for up to 10 seconds
- Adjustable Diopter
- Compact and lightweight
- (adjustable eyepiece)

Objective Lens	24mm
Magnification	6x
Field of View	7°
Exit pupil Diameter	3.8mm
Diopter Adjust Range	±4
Working Temperature	-20~50° C
Accuracy	±1M(Y) ± 0.2%
Battery Type	CR2-3V
Low Battery Indicator	
Angle Measure	Yes
Weight	185g
Dimensions	104x72x41 mm

2. What's Included

Laser Rangefinder x1

Pouch x1

CR2 Battery x1

Wrist Strap x1




Microfiber Cloth x1

Manual x1







3. Getting Started

Remove the battery cover. Insert a CR2 3V lithium battery into the compartment with the negative end facing in. The TecTecTec laser rangefinder is constructed with an adjustable eyepiece that allows you to focus the image. To focus your rangefinder, simply turn the eyepiece to the left or the right until the object is in focus.

4. LCD Display



5. How it Works

1. Turn the eyepiece of the rangefinder until the target becomes clear.
2. The PROWILD S has two buttons: The "  " button and the "Mode" button. Press the "  " button for about 1 second and the PROWILD S will turn on.
3. Pressing and holding the "  " button will start the scan mode. The newly acquired data will display continuously on the LCD screen. After releasing the "  " button, the scan function will stop and the LCD will return to its initial state.
4. The laser indicator "  " will blink when laser is transmitting. While measuring, if the reflective properties of target are too weak, the LCD will display "----".
5. You can change the unit of measurement by pressing and holding the "MODE" button.
6. Leaving the unit unattended for 30 seconds will allow it to turn off automatically.
7. When the "  " icon is displayed during use, please change the battery.

6. Cleaning

Remove dust or dirt from the surface of the lens using a soft, oil free cloth. Remove smudges or fingerprints by gently rubbing with a soft, high-quality, cloth or wipe intended for use with lenses. You can use camera lens cleaner or isopropyl alcohol to wipe the lens. Always apply the fluid to the cleaning cloth first.

(DO NOT pour directly on the lens)

Always store the rangefinder at room temperature and never keep it in a very hot or very cold car. When putting away the rangefinder for the off-season, always remember to first remove the battery.

7. SAFETY PRECAUTIONS

Read the instruction manual in its entirety before using this laser rangefinder. Please adhere to the following guidelines in order to use the equipment properly and avoid injury.

- DO NOT aim directly at the sun
- DO NOT power on the unit while looking into the objective lens or the light-receiving aperture
- DO NOT operate the laser rangefinder with additional optical elements
- DO NOT disassemble the laser rangefinder as this will void the warranty
- DO NOT aim at the eyes of other people or animals
- Keep the laser rangefinder away from children
- Should the rangefinder come in contact with sand, mud, or any type of liquid this should be removed immediately using a dry, soft cloth
- Although the laser rangefinder is water and dust resistant, it is not waterproof and should not be used in water
- Do not place the laser rangefinder on any unstable surface as a fall may damage it

8. Troubleshooting

NO DISPLAY

1. Reinsert the battery
2. Be sure the polarity (+/-) of the battery is correct
3. Clean the battery contacts
4. Make sure the battery is not drained
5. Press the power button firmly


CAN NOT MEASURE

1. Be sure the device is powered on
2. Be sure that nothing is blocking either of the lenses
3. Make sure you are not trying to measure beyond the maximum measuring distance
4. The target should not be closer than 15 meters (16 yards)

FADING

1. Be sure that the unit and the case are completely dry
2. Place it under direct sunlight for 3-4 hours

WARNING

1. The performance of the laser range finding monocular depends on the nature of the target and surrounding weather conditions because it must transmit beams to the target's surface. In general, if the surface of the target is smooth, bright and large, and the weather is clear, the longer the distance that can be measured.
2. When the "" icon (a low battery indicator) appears, please change the battery or measuring errors will increase. If the device will not be used for a month or more, please remove the battery.
3. Never touch the surface of the lens so as to prevent the coating from damage.
4. This device has been accurately aligned and adjusted with highly precise equipment. Never disassemble it at random.
5. If the external lens is dirtied, please clean it with a lens cloth. Don't use other things which may damage the lens coating.
6. Collisions and crushing should be avoided when carrying about or operating the device.
7. Keep the device in a dry, cool and airy place so as to prevent any corrosion. Avoid dust, direct sunshine and extreme change of temperature when storing.
8. If you encounter any issue never disassemble the rangefinder yourself.



PROWILD S

MANUEL D'UTILISATION



RETROUVEZ-NOUS fr.tectectec.com

CONTACTEZ-NOUS cs@tectectec.com

SUIVEZ-NOUS facebook.com/tectectecfr

SUIVEZ-NOUS instagram.com/tectectec_official

**Vous avez une question ?
Vous n'êtes pas satisfait ?**



Appelez-nous au **02 44 84 87 84**

Tous les jours sauf le dimanche.

Ecrivez-nous à **cs@tectectec.com**

ÉTENDEZ VOTRE GARANTIE MAINTENANT

C'est GRATUIT!

Il ne faut que 30 secondes pour enregistrer votre garantie* sur
TecTecTec.com/garantie

MERCI

Félicitations et merci d'avoir choisi le télémètre laser TecTecTec! ® Prowild S.

Si vous rencontrez des problèmes avec notre produit,
contactez-nous à **cs@tectectec.com**.

Nous vous invitons à écrire votre numéro de commande ici
pour vous en rappeler si nécessaire .

Mon numéro de commande : _____


* Les produits présentant un problème de qualité sont remboursables (dans un délai de 30 jours après achat) ; ils peuvent être également remplacés sous conditions (durant la durée de validité de la garantie).

Les clients doivent posséder un numéro de commande pour prétendre à un échange.

1. Introduction

Le TecTecTec!® PROWILD S est un télémètre laser qui calcule une distance (500M) et un angle en mesurant le temps nécessaire pour que l'impulsion laser se reflète sur la cible. Les performances du télémètre laser peuvent être affectées par les conditions météorologiques ainsi que la taille, la forme, la finition de la surface et la couleur de la cible. Le PROWILD S peut largement être utilisé pour divers sports tels que le golf et la chasse. Il peut également être utilisé par des architectes et des urbanistes. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour augmenter la longévité du produit et éviter tout problème. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir choisi TecTecTec!.

- **Précision +/- 1 yard ou mètre**
- **Rapide et facile à utiliser**
- **Résistant à l'eau et à la poussière**
- **Emission du laser pendant 10 secondes maximum**
- **Design ergonomique**
- **Arrêt automatique**
- **Laser invisible**
- **Mise au point par rotation**
- **Compact et léger**

Objectif	24 mm
Grossissement	6x
Champ de vision	7°
Diamètre de la pupille de sortie	3.8 mm
Réglage dioptrique	±4
Résistance thermique	-20 50 °C
Précision	±1m (Y) ±0.2%
Type de batterie	CR2-3V
Indicateur de batterie	
Verrouillage sur drapeau	Oui
Poids	185G
dimensions	104x72x41 mm



2. Contenu du produit

Télémètre laser x1	Pochette x1
Batterie CR2 x1	Bracelet x1
Tissu en microfibre x1	Manuel x1

3. Utilisation

Retirez le couvercle de la batterie. Insérez une pile au lithium CR2 3V dans le compartiment. Le télémètre laser TecTecTec est équipé d'un oculaire djustable qui vous permet de faire la mise au point. Tournez l'oculaire vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'objet soit net.

4. Affichage LCD



Portée ballistique réelle







85 Y

Distance réelle

82 Y



5. Utilisation

1. Tournez l'oculaire du télémètre jusqu'à ce que la cible soit nette.
2. Le PROWILD S possède deux boutons: le bouton " " et le bouton "Mode". Appuyez sur le " " Pendant environ 1 seconde pour que le PROWILD S s'allume.
3. Maintenez le bouton " " enfoncé pour lancer le mode balayage. Les nouvelles données acquises s'afficheront en continu sur l'écran LCD. Après avoir relâché le bouton " ", la fonction de balayage s'arrêtera et l'écran LCD reviendra à son état initial.
4. L'indicateur laser " " clignote lorsque le laser est émis. Si les propriétés réfléchissantes de la cible sont trop faibles, l'écran LCD affichera "---".
5. Vous pouvez changer l'unité de mesure en appuyant sur le bouton "MODE" et en le maintenant enfoncé.
6. Laisser l'appareil sans surveillance pendant 30 secondes lui permettra de s'éteindre automatiquement.
7. Si l'icône " " est affichée pendant l'utilisation, il faut changer la pile.

6. Nettoyage

Pour enlever la poussière ou la saleté de la surface de l'objectif, veuillez utiliser une brosse douce et propre. De même, pour retirer les tâches ou les empreintes digitales, veuillez frotter doucement avec un tissu doux et propre. Vous pouvez également utiliser un tissu spécial lentilles et un alcool isopropylique pour essuyer l'objectif. Appliquez le liquide sur le chiffon de nettoyage (**NE PAS verser directement sur l'objectif**).

Conservez le télémètre à température ambiante et ne le laissez jamais dans votre voiture. Lorsque vous le rangez en fin de saison, n'oubliez pas de retirer la batterie.

7. MESURES DE PRECAUTION

Veillez lire entièrement ce manuel avant toute utilisation du télémètre et respecter les mesures de précaution suivantes :

- NE PAS diriger vers le soleil
- NE PAS regarder dans les lentilles lorsque le télémètre est allumé
- NE PAS démonter le télémètre car cela annulerait la garantie
- NE PAS viser les yeux de personnes ou d'animaux
- NE PAS laisser à proximité des enfants
- Nettoyer le sable, les liquides et poussières avec un tissu adapté
- NE PAS laisser tomber car les lentilles sont fragiles

8. Dépannage

• ABSENCE D’AFFICHAGE

1. Retirez et réinsérez la batterie
2. Assurez-vous que la polarité (+/-) de la batterie est correcte
3. Nettoyez les contacts de la batterie
4. Assurez-vous que la batterie n'est pas vide
5. Assurez-vous que les contacts ne sont pas bloqués ou tordus
6. Appuyez fermement sur le bouton d'alimentation


• SI LE TELEMETRE NE DONNE AUCUNE MESURE

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé
2. Assurez-vous que rien n'obstrue les deux lentilles
3. Assurez-vous que vous n'essayez pas de mesurer au-delà de la distance maximale
4. La cible ne doit être située à une distance minimum de 15 mètres
5. Vous devez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation en mode normal

• EN CAS DE PRESENCE DE BUEE A L'INTERIEUR DU TELEMETRE

1. Assurez-vous que le télémètre est complètement sec
2. Placez le télémètre au soleil pendant 3-4 heures

ATTENTION

1. La performance de la télémétrie laser dépend de la nature de la cible et des conditions météorologiques. En général, plus la surface de la cible est lisse, brillante et large, et plus le temps est clair, plus la distance mesurable sera importante.
2. Lorsque l'icône "  " (indicateur de batterie faible) apparaît, veuillez changer la batterie pour éviter que les erreurs de mesure n'augmentent. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un mois ou plus, veuillez retirez la batterie.
3. Ne touchez jamais la surface de l'objectif pour éviter d'endommager le revêtement.
4. Cet appareil a été parfaitement aligné et réglé avec un équipement très précis. Ne le démonter jamais.
5. Si l'objectif externe est sali, nettoyez-le avec un chiffon pour objectif pour ne pas endommager le revêtement de la lentille.
6. Prenez garde aux collisions et écrasements lors du transport ou de l'utilisation du dispositif.
7. Conservez l'appareil dans un endroit sec, frais et aéré afin d'éviter toute corrosion. Eviter la poussière, l'ensoleillement direct et le changement extrême de température lors du stockage.
8. Si vous rencontrez un problème, ne démontez jamais le télémètre vous-même.

Nota : Ne pas mesurer de distance au travers d'une surface vitrée (fenêtre, pare-brise, ...).



PROWILD S

TELEMETRO MANUAL DEL USUARIO

VISIT US us.tectectec.com

CONTACT US us@tectectec.com

LIKE US facebook.com/tectectecusa

FOLLOW US instagram.com/tectectecusa

**JUST OKAY IS NOT ACCEPTABLE.
We want you to be happy!**



Call us at **(833) 383-2669**

Monday to Friday (8 AM to 2 PM - ET)

Contact us at **us@tectectec.com**

REGISTRE SU GARANTÍA AHORA

¡Es gratis!

Solo demora 30 segundos en registrar y extender su garantía*

us.tectectec.com/warranty

GRACIAS

Felicitaciones y gracias por elegir el telemetro TecTecTec!® Prowild S.

Si tiene algún problema con nuestro producto, por favor contáctenos a **us@tectectec.com**. Necesitará su número de identificación de pedido.

Puede escribirlo aquí para recordarlo para usarlo en el futuro.

You can write it here to remember it for future use.


Mi número de identificación _____

*Todos los problemas relacionados con la calidad son elegibles para la devolución reembolsada y el reemplazo. Los clientes deben haber comprado el artículo en un sitio web o estar en posesión de comprobante de compra para iniciar un intercambio.

1. Introducción

El TecTecTec!® PROWILD S es un telémetro láser que calcula la distancia (500M) y el ángulo midiendo el tiempo que toma para que el pulso del láser se refleje del objetivo hasta el telemetro. El rendimiento del telémetro láser puede verse afectado por las condiciones climáticas así como el tamaño, la forma, el acabado de surfance y el color del objetivo. El PROWILD S se puede utilizar ampliamente para diversos deportes, como el golf y la caza. Se puede también usar para medir estudios arquitectónicos y otros estudios al aire libre. Lea atentamente las siguientes instrucciones para aumentar la longevidad del producto y evitar problemas. Nuevamente, ¡le agradecemos por elegir TecTecTec! y espero que disfrutara de tu PROWILD S.

- **Preciso dentro de +/- 1 yarda o metro**
- **Rápido y fácil de usar**
- **Resistente al agua y al polvo**
- **Transmite láser por hasta 10 segundos**
- **Compacto y ligero**
- **Diseño ergonómico**
- **Apagado automático**
- **Laser invisible**
- **Dioptría ajustable**
(ocular ajustable)

Lente	24mm
Aumento	6x
Campo de visión	7°
Diámetro de la pupila de salida	3.8mm
Gama de ajuste de dioptrias	±4
Temperatura de trabajo	-20~50° C
Exactitud	±1M(Y) ± 0.2%
Tipo de Batería	CR2-3V
Indicador de batería baja	
Bloqueo de bandera	Yes
Peso	185g
Dimensiones	104x72x41mm

2. Qué está incluido

Telemetro x1

Caja x1

Batería CR2 x1

Correa para la muñeca x1

Paño de microfibra x1

Manual x1

3. Comenzando

Retire la tapa de la batería. Inserte una batería de litio CR2 3V en el compartimiento con el extremo negativo hacia adentro. El telémetro láser TecTecTec está construido con un ocular ajustable que le permite enfocar la imagen. Para enfocar su telémetro, simplemente gire el ocular hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que el objeto esté enfocado.

4. Pantalla LCD




Modo de escaneo

Indicador de duración de la batería

Pantalla de ángulo


Distancia en metros o yardas

El telemetro mostrará    seguido por ---- cuando la medición falla

El telemetro mostrará    seguido por ---- cuando la medición falla

Apuntar a la mira

Distancia horizontal



Distancia balística







85 Y

Distancia real

82 Y



5. ¿Cómo funciona?

1. Gire el ocular del telémetro hasta que el objetivo se vuelva transparente.
2. El PROWILD S tiene dos botones: el botón "  " y el botón "Modo". presione el "  " durante aproximadamente 1 segundo y el PROWILD S se encenderá.
3. Al presionar y mantener presionado el botón "  " se iniciará el modo de escaneo. Los datos recientemente adquiridos se mostrarán continuamente en la pantalla LCD. Después de soltar el botón "  ", la función de escaneo se detendrá y la pantalla LCD volverá a su estado inicial.
4. El indicador láser "  " parpadeará cuando el láser esté transmitiendo. Mientras mide, si las propiedades reflectivas del objetivo son demasiado débiles, la pantalla LCD mostrará "----".
5. Puede cambiar la unidad de medida presionando y manteniendo presionado el botón "MODE".
6. Dejar la unidad desatendida durante 30 segundos le permitirá apagarla automáticamente.
7. Cuando aparezca el ícono "  " durante el uso, cambie la batería.

6. Limpieza

Elimine el polvo o la suciedad en la superficie de la lente con un cepillo suave o sin aceite. Eliminar manchas o las huellas dactilares frotando suavemente con un tejido blando o de alta calidad y sin aceite. Puedes usar limpiador de lentes de tipo fotográfico o alcohol isopropílico para limpiar la lente. Siempre aplica el paño de limpieza primero (NO verter sobre la lente).

Guarde siempre el telemetro a temperatura ambiente y nunca lo mantenga en un lugar muy caliente o carro muy frío. Al guardar el telemetro para la temporada, recuerda siempre para quitar la batería por primera vez.

7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar este telemetro. Por favor seguir las siguientes pautas para usar el equipo adecuadamente y evitar lesiones

- NO apunte directamente al sol
- NO encienda la unidad mientras observa la lente objetivo o la abertura de recepción de luz
- NO opere el telemetro con elementos ópticos adicionales
- NO desarme el telemetro, ya que esto anulará la garantía
- NO apunte a los ojos de otras personas o animales
- Mantenga el buscador del telemetro lejos de los niños
- ¿Debería el telemetro entrar en contacto con arena, barro o cualquier tipo de líquido? debe eliminarse inmediatamente con un paño suave y seco
- Aunque el telemetro es resistente al agua y al polvo, no es resistente al agua y no debe usarse en el agua
- No coloque telemetro sobre ninguna superficie inestable ya que una caída puede dañarlo

8. Solución de problemas

SIN PANTALLA

1. Reinserte la batería
2. Asegúrese de que la polaridad (+/-) de la batería sea correcta
3. Limpie los contactos de la batería
4. Asegúrese de que la batería no esté agotada
5. Asegúrate de que los contactos no estén bloqueados o torcidos
6. Presione el botón de encendido?


NO PUEDE MEDIR

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido
2. Asegúrese de que nada esté bloqueando ninguna de las lentes
3. Asegúrese de no estar tratando de medir más allá de la distancia máxima de medición
4. El objetivo no debe estar a menos de 15 metros (16 yardas)
5. Deberías presionar el botón de encendido solo brevemente en modo normal

DESVANECIMIENTO

1. Asegúrese de que la unidad y la caja estén completamente secas
2. Colóquelo bajo la luz solar directa durante 3-4 horas

ADVERTENCIA

1. El rendimiento del monocular de detección de rango láser depende de la naturaleza del objetivo y las condiciones climáticas circundantes, ya que debe transmitir los rayos a la superficie del objetivo. En general, si la superficie del objetivo es lisa, brillante y grande, y el clima es claro, más larga es la distancia que se puede medir.
2. Cuando aparezca el ícono " " (un indicador de batería baja), cambie la batería o sino los errores de medición aumentarán. Si el dispositivo no se utilizará durante un mes o más, por favor quitar la  batería
3. Nunca toque la superficie de la lente para evitar daños en la misma.
4. Este dispositivo ha sido alineado y ajustado con precisión con equipos de alta precisión. Nunca lo desarmes al azar.
5. Si la lente externa está sucia, límpiela con un paño para lentes. No uses otras cosas que puede dañar el recubrimiento de la lente.
6. Las colisiones y el aplastamiento se deben evitar cuando se lleva a cabo o opera el dispositivo.
7. Mantenga el dispositivo en un lugar seco, fresco y aireado para evitar la corrosión. Evita el polvo sol directo y cambio extremo de temperatura al almacenar.
8. Si surge algún problema, nunca desmonte el telémetro.

NO tome medidas mientras apunta a través del vidrio (por ejemplo, ventanas, parabrisas de carros de golf, etc.)



LOVE IT
or
YOUR MONEY BACK



HUNT WITH GREATER ACCURACY